






# FRENOS DE DISCO NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS PARA TRABAJO PESADO





## PASTILLAS DE DISCO

- Todo lo que busca en una pastilla de freno con nuestra **FORMULACIÓN SECA MEJORADA CON CERÁMICA**
- Excelente rendimiento · Vida útil más larga · Conducción silenciosa
- Diseñada para funcionar en aplicaciones de temperatura alta y servicio severo



## ROTORES

- Hierro gris de aleación alta en carbono para ofrecer una **DISIPACIÓN DE CALOR SUPREMA**
- Fresa de precisión balanceada para obtener un mayor rendimiento
- Recubrimiento Geomet® para tener protección contra la corrosión y una vida útil más larga



## MORDAZAS

- Nuevas o remanufacturadas con las tolerancias más estrictas del OEM
- **¡SIN CARGOS POR GARANTÍA!**



# Pastillas de freno de disco neumáticas premium

Pastilla de disco neumática GoldForce n.º (SD: Trabajo severo)	Se usa con la aplicación de la mordaza.	Reemplaza n.º de referencia cruzada del conjunto de la pastilla del disco			N.º de rotor de disco neumático GoldForce equivalente	N.º de mordaza de disco neumática GoldForce equivalente
		N.º de Bendix	N.º de Meritor	N.º del OEM		
GFP1203KV	Bendix SB7 o SN7	5013257 K109249 K109319 K046771K50	MMD1203AF	N8893599 611049		
GFP1203SD	Bendix SB7 o SN7 De trabajo severo	K109318 K006060				
GFP1310KV	Meritor Elsa-2		68324558 68325344 68325346 68325901	N508206051, N508206052 20976509, 21309468, 85107768		
GFP1311KV	Meritor EX225H	AMPM1311BA	MMD1311AF	04-01-1113	GFR56641G GFR56642G GFR76606G	
GFP1311SD	Meritor EX225H De trabajo severo		KIT2252HBA KIT2252H2CE KIT2252H2DA KIT2252H2DA-2		GFR56641G GFR56642G GFR76606G	
GFP1312KV	Meritor D-Lisa	AMPM1312BA	MDP5019 MDP5025 MDP5042 MDP5061	04-01-1007, 04-01-1019, 20825594, 3093919, 3093939, 85105485, 85506111,		
GFP1369KV	Bendix ADB22X™	802078 K070796	MMD1369AF		GFR76617G GFR76618G GFR76692G	GFADC109961X, GFADC109962X, GFADC109957X, GFADC109958X, GFADC113887X, GFADC113888X, GFADC012341X, GFADC012342X
GFP1369SD	Bendix ADB22X™ De trabajo severo	K109113			GFR76617G GFR76618G GFR76692G	GFADC109961X, GFADC109962X, GFADC109957X, GFADC109958X, GFADC113887X, GFADC113888X, GFADC012341X, GFADC012342X
GFP1370KV	Meritor EX225L	AMPB1370BA	MMD1370AF GMD1370AF		En desarrollo	GFADCEXL201, GFADCEXL202 (más común)
GFP1370SD	Meritor EX225L		KIT2252L2CG		En desarrollo	GFADCEXL201, GFADCEXL202 (más común)
GFP1407KV	Meritor D-Elsa 1	AMPM1407BA	MDP5017, MDP5038, MDP5041, MDP5054, MDP5065, MDP5090, MDP5091, MDP5110, MDP5031,	N508206035 N508206044		
GFP1438KV GFP1438SD	Wabco PAN19	AMPW1438BA	MMD1438AF	12999737	GFR71601G	GFADCW95037 GFADCW95038
GFP1518KV GFP1518SD	Wabco PAN17	AMPW1518BA	MMD1518AF	12999808	GFR75180G	GFADCW75072 GFADCW75073
GFP1708KV	Meritor ELSA225-3	AMPM1708BA				
GFP1708SD	Meritor ELSA225-3		KIT2252HVPB KIT2252HBM7070 KIT2252HBMA703 KIT2252HBMA9500			
GFP1777KV GFP1777SD	Wabco PAN22	AMPW1777BA	MMDWP22AF	12999796	GFR76613G	GFADCW25015 GFADCW25016 GFADCW50800 GFADCW50810
GFP2061KV	Wabco Maxxus (Freightliner)	AMPW2061BA		640 322 934 2	GFR20109G	



# Rotores del freno de disco neumáticos premium

N.º de rotor de disco neumático GoldForce	Se usa con la aplicación de la mordaza.	Reemplaza n.º de referencia cruzada de rotor				N.º de pastilla de disco neumática GoldForce equivalente	N.º de mordaza de disco neumática GoldForce equivalente
		N.º de Bendix	N.º de Meritor	N.º del OEM	N.º de Wabco		
<b>GFR76618G</b>	Bendix ADB22X™	802081 K038573	M44D76618			GFP1369KV GFP1369SD	GFADC109961X GFADC109962X GFADC109957X GFADC109958X
<b>GFR76617G</b>	Bendix ADB22X™	802082 K038574	M44D76617			GFP1369KV GFP1369SD	GFADC109961X GFADC109962X GFADC109957X GFADC109958X
<b>GFR76692G</b>	Bendix ADB22X™	802569	M44D76692			GFP1369KV GFP1369SD	GFADC109961X GFADC109962X GFADC109957X GFADC109958X
<b>GFR56641G</b>	Meritor EX225		68326014	15-02-1067 15-02-1043		GFP1311KV GFP1311SD	
<b>GFR56642G</b>	Meritor EX225		23-123642-002	15-03-1012		GFP1311KV GFP1311SD	
<b>GFR76606G</b>	Meritor EX225		23-123647-002			GFP1311KV GFP1311SD	
<b>GFR75180G</b>	Wabco PAN17		M44AD75180		CT826	GFP1518KV	GFADCW75072 GFADCW75073
<b>GFR71601G</b>	Wabco PAN19		M44D71601		CT832	GFP1438KV	GFADCW95037 GFADCW95038
<b>GFR76613G</b>	Wabco PAN22		M44D76613		CT807	GFP1777KV	GFADCW25015 GFADCW25016 GFADCW50800 GFADCW50810
<b>GFR20109G</b>	Wabco Maxxus			10020109 10020682		GFP2061KV	



# Mordazas del freno de disco neumáticas premium

Disco neumático GoldForce N.º de mordaza	Aplicación del vehículo	Reemplaza n.º de referencia cruzada de mordaza		N.º de pastilla de disco neumática GoldForce equivalente	N.º de rotor de disco neumático GoldForce equivalente
		N.º de Bendix/Meritor/Wabco	N.º del OEM		
GFADC012341X	Eje Bendix ADB22X™ SAF (IZQ)	K012341X 0308006001Z	S-29152-16	GFP1369KV GFP1369SD	
GFADC012342X	Eje Bendix ADB22X™ SAF (DER)	K012342X 03080005901Z	S-29152-17	GFP1369KV GFP1369SD	
GFADC109957X	Bendix ADB22X™ Freightliner (DER)	K109957X K081256	K109957X K081256 K021299	GFP1369KV GFP1369SD	GFR76617G GFR76618G GFR76692G
GFADC109958X	Bendix ADB22X™ Freightliner (IZQ)	K109958X K081257	K109958X K081257 K021300	GFP1369KV GFP1369SD	GFR76617G GFR76618G GFR76692G
GFADC109961X	Bendix ADB22X™ Navistar/Kenworth/Peterbilt/Volvo/Mack (DER)	K109961X K081142	K109961X K081142 802090	GFP1369KV GFP1369SD	GFR76617G GFR76618G GFR76692G
GFADC109962X	Bendix ADB22X™ Navistar/Kenworth/Peterbilt/Volvo/Mack (IZQ)	K109962X K081143	K109962X K081143 802091	GFP1369KV GFP1369SD	GFR76617G GFR76618G GFR76692G
GFADC113887X	Remolque Bendix ADB22X™ Hendrickson (DER)	K113887X 802984 S-29152-14	K113887X 802984 S-29152-14	GFP1369KV GFP1369SD	GFR76692G más otros en desarrollo
GFADC113888X	Remolque Bendix ADB22X™ Hendrickson (IZQ)	K113888X 802985 S-29152-15	K113887X 802985 S-29152-15	GFP1369KV GFP1369SD	GFR76692G más otros en desarrollo
GFADCEXH201	Meritor EX225H (DER)	EX225H201XX000 EX225H201R		GFP1311KV GFP1311SD	GFR56641G GFR56642G GFR76606G
GFADCEXH202	Meritor EX225H (IZQ)	EX225H202XX000 EX225H202R		GFP1311KV GFP1311SD	GFR56641G GFR56642G GFR76606G
GFADCEXH301	Meritor EX225H (DER)	EX225H301XX000 EX225H301R		GFP1311KV GFP1311SD	GFR56641G GFR56642G GFR76606G
GFADCEXH302	Meritor EX225H (IZQ)	EX225H302XX000 EX225H302R		GFP1311KV GFP1311SD	GFR56641G GFR56642G GFR76606G
GFADCEXL201	Meritor EX225L (DER)	EX225L201XX000 EX225L201R		GFP1370KV GFP1370SD	En desarrollo
GFADCEXL202	Meritor EX225L (IZQ)	EX225L202XX000 EX225L202R		GFP1370KV GFP1370SD	En desarrollo
GFADCW75072	Wabco PAN 17 (IZQ)	40175072, 40175090, 640175072R	S-36837-7 S-39094-L	GFP1518KV GFP1518SD	GFR75180G
GFADCW75073	Wabco PAN 17 (DER)	40175073, 40175091, 640175073R	S-36837-8 S-39094-R	GFP1518KV GFP1518SD	GFR75180G
GFADCW95037	Wabco PAN 19 (IZQ)	40195037, 40195027, 640195037R	S-36838-7 S-39093-L	GFP1438KV GFP1438SD	GFR71601G
GFADCW95038	Wabco PAN 19 (DER)	40195038, 40195028, 640195038R	S-36838-8 S-39093-R	GFP1438KV GFP1438SD	GFR71601G
GFADCW25015	Wabco PAN 22 Ridewell/AXN/Reyco/Granning/IMT (IZQ)	40225015, 40225011, 640225015R	3080005100	GFP1777KV GFP1777SD	GFR76613G
GFADCW25016	Wabco PAN 22 Ridewell/AXN/Reyco/Granning/IMT (DER)	40225016, 40225012, 640225016R	3080005000	GFP1777KV GFP1777SD	GFR76613G
GFADCW50800	Wabco PAN 22 Hendrickson/Meritor (IZQ)	6402250800 6402250360	S-33648-2 S-32676-7	GFP1777KV GFP1777SD	
GFADCW50810	Wabco PAN 22 Hendrickson/Meritor (DER)	6402250810 64002250370	S-33648-3 S-32676-8	GFP1777KV GFP1777SD	



**Tuerca de corte n.º: GFHK1369-SN**

**Reemplaza Bendix 802455 y Hendrickson S-29152-5**



# Pastillas de freno de disco hidráulicas premium

Pastilla hidráulica GoldForce n.º (SD: Trabajo severo)	Longitud total	Ancho total	Grosor de fricción (incluye placa)	Reemplaza n.º de referencia cruzada del conjunto de la pastilla del disco			N.º de mordaza hidráulica GoldForce
				Bendix / Formula Blue	Meritor	Performance Friction	
<b>GFP184CE</b> <b>GFP184SD</b>	254.0mm (10.03") 205.0mm (8.07")	97.5mm (3.83") 80.0mm (3.15")	16.0mm (.63") 21.8mm (.85")	E10901840	MD184 MD380 MMD380	0184.10	GFC55314
<b>GFP224CE</b>	213.4mm (8.40")	101.5mm (3.96")	18.5mm (.73")	E11102240	MD224 MMD224	0224.10	GFC55251
<b>GFP225CE</b> <b>GFP225SD</b>	269.5mm (10.61") 205.0mm (8.07")	100mm (3.93") 80.0mm (3.15")	22.3mm (.87") 26.5mm (1.04")	E11102250	MD225 MMD225	0225.10	GFC55250
<b>GFP236CE</b>	228.6mm (9.00")	102.6mm (4.04")	25.1mm (.98")	E11102360	MD236 MMD236	0236.20	GFC55252
<b>GFP769CE</b> <b>GFP769SD</b> (replaces D1032, D1418)	240.0mm (9.45") 240.0mm (9.45") 240.0mm (9.45")	88.64mm (3.49") 88.64mm (3.49") 88.64mm (3.49")	25.2mm (1.00") 25.2mm (1.00") 25.2mm (1.00")	E1107690	MD769 MMD769 MVD769 KIT769AM KITD769GM	0769.10	GFC13706-7 GFC14684012-3
<b>GFP786CETK</b> <b>GFP786SDTK</b>	244.1mm (9.61")	85.09mm (3.35")	26.8mm (1.05")	E10997861 E121107861	MD786 MMD786 MD786M MVD786	0786.11 0786.13 0786.23	GFC55850
<b>GFP786ACETN</b> <b>GFP786ASDTN</b>	244.1mm (9.61")	85.09mm (3.35")	20.3mm (.80")	E11107860	MD786A MMD786A MD786AM MVD786A	0786.10 0786.12 0786.20	GFC55849
<b>GFP1066CE</b> <b>CFP1066SD</b>	222.0mm (8.74")	64.50mm (2.54")	20.3mm (.80")	E11110660	MD1066	1066.10	GFC147076 GFC147077



# Rotores de freno de disco hidráulicos premium

N.º de rotor hidráulico GoldForce	Aplicación	Dimensiones	Especificaciones	Reemplaza n.º de referencia cruzada de rotor					
				Bendix	Gunite	Meritor	N.º del OEM	Performance Friction	Webb
<b>GFR141394G</b>	Dodge/Ford/Sterling Rear/ Ford LCF/IHC Delantero/trasero	15.35 X 4.88	10 Agujeros 0.50	E12570120			2608016C1 141394		
<b>GFR19996G</b>	Ford Delantero/trasero, IHC Delantero/trasero	15.35 X 1.91	10 Agujeros 0.53	E12588025		R4483020	2599937C91 10019996 10020611	390.048.20	
<b>GFR54102G</b>	GM delantero	14.75 X 3.81	5 Agujeros 0.66	141271 E12585013	D6054	122687	15515768 15619954		54102P
<b>GFR54104G</b>	GM/Chevrolet delantero	14.75 X 3.81	6 Agujeros 0.66	141585 E12685009	D6054A	122688			54104P
<b>GFR54105G</b>	ABS delantero Ford	14.75 X 3.81	6 agujeros 0.78	E12584020		123480			54105P
<b>GFR54301G</b>	GM Delantero/trasero	15.39 X 3.40	10 Agujeros 0.59	141272 E12585006	D6052	122729	155144016 156199700		54301P
<b>GFR54365G</b>	Thomas Bus/Bluebird Bus/Ford	15.39 X 7.60	10 agujero 0.94 Rotor en U + ABS			123574		390.193.20	54365P-65
<b>GFR54769G</b>	Aplicación de ABS delantero Navistar	15.00 X 3.50	5 Agujeros 0.78	141476 E12588021		123573	2594594C1	381.089.20	54769P-65
<b>GFR54770G</b>	Aplicación de ABS delantero/ trasero IHC	15.00 X 3.50	6 agujeros 0.78	141475 E12588020	D6194AM	123572	164677C1 2505097C1	381.089.30	54770P-65
<b>GFR54771G</b>	Ford/Freightliner/Navistar/Ken- worth/Peterbilt/Sterling/Blue Bird	15.00 X 4.44	10 Agujeros 0.59	141494 E12588018	D6183M	123552	2594596C1	381.113.20	54771P-65
<b>GFR54773G</b>	Ford/Freightliner/Navistar/Ken- worth/Peterbilt/Sterling/Blue Bird	15.00 X 3.20	10 Agujeros 0.58	E12588019	D6176M	123550	2594595C1	381.081.20	54773P-65
<b>GFR54775G</b>	GM delantero/trasero Bluebird delantero/ Thomas delantero/ trasero	15.38 X 3.40	10 Agujeros 0.58	E12585019		123557		390.086.20	54775P-65
<b>GFR6178AMG</b>	Thomas Bus/Bluebird Bus, Freightliner/Peterbilt/Kenworth	15.00 X 7.11	10 agujeros 1.06 rotor en U + ABS		D6178AM			381.181.20	



# Mordazas de freno de disco hidráulicas premium

N.º de mordaza hidráulica GoldForce	Descripción	Aplicación	Años de uso	Reemplaza n.º de referencia cruzada de mordaza		Aplicación de pastilla de disco	
				Bendix	Euclid	Performance Friction	Pastilla hidráulica GoldForce n.º (SD: Trabajo severo)
<b>GFC13706-7</b>	70mm Meritor D/I 3 agujeros	IHC/Ford	2009-2017	E14688014 E14688015	E-13706 E-13707	0769.10	GFP769CE GFP769SD
<b>GFC14684012-3</b>	70mm Meritor D/I 2 agujeros	GM/Freightliner/ Sterling/Thomas	2000-2013	E14684012/3/8/9 E14685010/1/20/21	E-11733-SL E-11734-SL	0769.10	GFP769CE GFP769SD
<b>GFC147076</b>	60mm TRW derecha	IHC/Ford	2005-2016	E14670076	E-12253	1066.10	GFP1066CE CFP1066SD
<b>GFC147077</b>	60mm TRW izquierda	IHC/Ford	2005-2016	E14670077	E-12254	1066.10	GFP1066CE CFP1066SD
<b>GFC55250</b>	2.88" Bendix	IHC/Freightliner/ Thomas	1979-2008	R55250 E14685008	E-4238X	0225.10	GFP225CE GFP225SD
<b>GFC55251</b>	2.5" Dayton Walther	GM/Ford/Meritor	1979-2008	R55251 E14684106	E-11117X	0224.10	GFP224CE
<b>GFC55252</b>	2.88" Dayton Walther	Ford	1983-1999	R55252 E14684006	E-4245X	0236.20	GFP236CE
<b>GFC55314</b>	2.60" Bendix	IHC/Freightliner/ Thomas	1990-2004	R55314 E14675007	E-4237X	0184.10	GFP184CE GFP184SD
<b>GFC55849</b>	66mm Bosch	IHC/Freightliner/ Sterling/Thomas	1985-2016	R55849 E14688008	E-11750X	0786.10 0786.12 0786.20	GFP786ACETN GFP786ASDTN
<b>GFC55850</b>	73mm Bosch	IHC/Freightliner/ Sterling/Thomas	1998-2016	R55850 E14688010	E-11756X	0786.11 0786.13 0786.23	GFP786CETK GFP786SDTK

GoldForce es una marca registrada de Tranznext Transportation Products. AXN, Bendix, Bendix ADB22X™, Blue Bird, Bosch, Chevrolet, Dayton Walther, Dodge, Eaton, Ford, Freightliner, GM, Granning, Hendrickson, IHC, IMT, Kenworth, Mack, Meritor, Navistar, Peterbilt, Reyco, Ridewell, SAF, Sterling, Thomas, TRW, Volvo y Wabco son marcas registradas de sus respectivas empresas. Todas las referencias en este catálogo a nombres de empresas o marcas registradas son únicamente con fines de identificación y referencia cruzada y no implican derechos de propiedad por parte de Tranznext Transportation Products.